

Техническая информация

SOTRO PU 50 - однокомпонентный полиуретановый герметик.

Доступные виды/цвета: T061001 - белый T061003 - черный
T061002 - серый T061004 - желтый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	белый, серый, черный, желтый
Консистенция	тиксотропная паста
Удельный вес, не отвердевшего	1,18 ± 0,05 г / мл (черный: 1,15 ± 0,05)
Образование пленки на поверхности (23°C, относительная влажность 50%)	~ 60 мин.
Скорость сквозного Структурирования (23°C, относительная влажность 50%)	~ 4 мм / 24 часа
Твердость по Шору А (ISO 868 - 3 s)	прибл. 50
Прочность на разрыв (ISO 37)	> 600%
Сжатие при 100% удлинении (ISO 37)	> 0,6 МПа
Температурная стойкость	от -40°C до +90°C
Температура применения	от +5°C до +35°C
VOC	7%
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при хранении в прохладном, сухом месте при температуре <25°C.



Характеристики. SOTRO PU 50 - постоянно эластичная однокомпонентная полиуретановая клеящеуплотняющая масса. После полного затвердевания герметик может покрываться поверхностными красками, используемыми для ремонта и восстановления кузовов автотранспорта. Возможно внесение исправления в течение ~ 20 минут. Герметик PU 50 имеет отличную адгезию без специального грунта к стеклу, нержавеющей стали, анодированного алюминия, окрашенным и эмалированным поверхностям, материалам укрепленным стекловолокном, керамической эмалированной и терракотовой плитках. Производительность для Ø 5 мм: 15м.

Применение: Перед нанесением поверхность очистить и обезжирить растворителем, таким как МЭК (метилэтилкетон). Окисленные металлические поверхности и бетон должны быть сначала шлифованные, а затем очищены. Обезжирить ПВХ, алюминий и стекло с нежирным растворителем (ацетоном). Проколоть картридж и отрезать сопло в соответствии с необходимым диаметром экструзии, удалить металлическую основу и выдавить ручным или пневматическим пистолетом. Наносить при температуре от +5°C до +35°C. В случае применения в холодную погоду храните при температуре +20°C перед использованием. Отверждение герметика начинается сразу после нанесения и зависит от температуры и влажности воздуха. После 6-8 часов герметик можно покрывать красками в т.ч. и водорастворимыми. Внимание! Герметик PU 50 готов к применению. Сталь перед нанесением должна быть покрыта грунтом или грунтом-наполнителем.

Открытый картридж следует использовать в течение короткого времени, чтобы избежать затвердевания продукта. **Хранение.** Хранить плотно закрытым при температуре от 5°C до + 25°C.

Приведенные показатели касаются только средних значений, исходя из тестов, проведенных в условиях лаборатории, и не являются действительными для специфических условий эксплуатации. Компания оставляет за собой право модифицировать или изменять продукты в любое время без предупреждения. Вся информация должна рассматриваться как общие советы по использованию продуктов. Пользователям приходится проверять пригодность каждого продукта в фактическом применении при определенных условиях. Astro Trade Group LLC не несет ответственности за дефект материалов при не правильном хранении и использовании в соответствии с вышеперечисленными условиями.

Astro Trade Group LLC, 11, Hargmae, Tallinn, 76902, Estonia. Phone +372 58580318